Gomlak - Schellak

Toepassingsdomein:

Voor het afsluiten van met schadelijke stoffen, zoals pcb's, pcp's/lindaan of DDT, belaste ondergronden. Enkel voor binnen.
Geschikt voor het bedekken van schadelijke stoffen op hout, houtmaterialen, glasvezelbehang, pleister en beton. Niet geschikt voor vloeren, trappen, vochtige plaatsen of buiten.
.

Inhoud:

Schellak, ethanol (gistingsalcohol) en larikshars.

Verwerking:

Voor professionelen:

Aanbrengen met een kwast, rollen met een Moltopren – schuimroller (verfroller) of spuiten met een aircoatsysteem.
Niet verwerken bij directe invallende zonnestralen of onder invloed van andere warmtebronnen. Twee lagen schellak zijn aanbevolen om de schadelijke dampen te blokkeren.
Proeflaag aanbrengen. Dit product mag enkel door opgeleide verwerkers worden gebruikt.

Voor particulieren:
Aanbrengen met een kwast, rollen met een Moltopren – schuimroller (verfroller) verdunnen met 10% schellakverdunner.
Drie lagen schellak zijn aanbevolen om de schadelijke dampen te blokkeren.
Eerst proeflaag aanbrengen.

Verbruik:
8 - 11 m²/l per laag (onverdund), ongeveer 90 -125 ml/m². Optimale efficiëntie enkel bij minimaal laagmengsel van 90 ml/m² bij onverdunde laag per verfbeurt.

Droogtijd:
Bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid is elke laag na één uur stofdroog, kan een laag na 24 uur worden overschilderd en is ze na 24-48 uur volledig hard geworden. Definitieve hardheid wordt na 14 dagen bereikt.

Kleurnuance: Honingkleurig

Reinigen van het gereedschap/de werktuigen:
Onmiddellijk na de arbeid met verdunner reinigen.

www.ecobati.be

Gomlak - Schellak

Bewaren:

Koel, droog en afgesloten opslaan. Ongeopend tot 5 jaar houdbaar.

Veiligheidsaanwijzingen:

Let op: product bevat ethanol als oplosmiddel. Product is ontvlambaar! Bij de verwerking ontstekingsbronnen op een afstand houden en goed ventileren! Bij het gebruik gepaste veiligheidshandschoenen dragen.

R 11 Leicht entzündlich
Facilement inflammable
Licht ontvlambaar.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
Conserver hors de la portée des enfants.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 7 Behälter dicht verschlossen halten
Conserver le récipient bien fermé.
In goed gesloten verpakking bewaren.

S 16 Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

UN 1170

(EAK/EWC) 08 01 11

www.ecobati.be

Gomlak - Schellak

Afvalverwijdering:

Resten niet zomaar in de bodem of in het rioolwater gieten.
Afvalverwijdering volgens de geldende, lokale, officiële voorschriften.

Inhoudsmaten:

1 l, 2,5 l, 10 l, 30 l, 200 l.

Voorbereiding:

Ondergrond moet droog (houtvochtigheid onder 15 %), vast, proper, vet- en stofvrij zijn. Eventueel aanwezige waslagen verwijderen. Rubberpakkingen, siliconen verwijderen of afplakken. Maskering goed omroeren. Proeflaag aanbrengen.

Spuiten met aircoat:

Spuitdruk 80 - 130 bar
Luchtdruk 2 - 3 bar
Sproeierdop 0,009 - 0,011 inch
Alle vereiste voorzorgen nemen en persoonlijke veiligheidsmaatregelen treffen
om zich te beschermen tegen eventuele risico's van explosie.
Om te spuiten maximaal 10 % met verdunner 722 verdunnen.

www.ecobati.be

Laagopbouw:
1e laag met schellak. Na een droogtijd van 24 uur kan een 2e laag met schellakmaskering 720 worden aangebracht.

Nabehandeling:

Glansgraad - vermindering door nabehandeling met Ultranature hout lazuren mogelijk. Witte oppervlakten worden door het nabewerken met Ultranature muur en plafond verf bereikt. Voor een verlakte oppervlakte kan Ultranature lakverf worden gebruikt. In alle gevallen is een nabehandeling pas mogelijk als de definitieve hardheid van de laag bereikt is.

Reinigen en onderhouden:
Stof verwijderen met een droge doek. Als de oppervlakte mat wordt, met Ultranature onderhoudsolie inwrijven en na een uur opnieuw polijsten. Niet met zeep of ander poetsproducten reinigen. Geen microvezels of degelijke gebruiken.

Gomlak - Schellak

Aanwijzingen:

Het drogen gebeurt heel snel, daarom moet er snel worden gewerkt.
Bij het gebruik van een spuit de niet te maskeren vlakken goed afplakken.
Bij hoge luchtvochtigheid (> 65 % rel. luchtvochtigheid en temperatuur < 18 °C) risico op witachtig opdrogen. Deze laag moet worden afgeslepen.

Bij belasting met schadelijke stoffen raden we aan om alle oppervlakten in de ruimte, als ook het meubilair met een geschikte industriële stofzuiger te reinigen. Daarna moeten alle vochtig bewerkte oppervlakten met een sodaoplossing (0,5 %) met extra afwasmiddel worden gereinigd. De kamer moet meermaals per dag worden geventileerd.

De informatie en aanwijzingen van het technische gegevensblad zijn bindend. Indien van deze voorschriften moet worden afgeweken, moet op voorhand overleg worden gepleegd met de gebruikstechnische afdeling van de firma Reincke Naturfarben GmbH. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden nageleefd. Met het verschijnen van dit gegevensblad verliest alle bestaande informatie haar geldigheid.

Ultranature
Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
21614 Buxtehude

Telefoon: 04161 / 87549
Fax: 04161 / 78369
www.ultranature.de

Staat: december 2009

www.bat.be